

MATERIAUX ET OBJETS TECHNIQUES





Vérification et contrôles (dimensions, fonctionnement)






» Fin de cycle


Après avoir fabriqué un objet technique, on effectue des vérifications des dimensions à partir des plans. On contrôle ensuite son fonctionnement.


La **fabrication**, la **vérification** et le **contrôle du fonctionnement** se font en 3 étapes.


Le plan nous indique des dimensions à respecter.



Plans d'un mini dragster









3. Après l'assemblage des pièces, on contrôle si le fonctionnement correspond à la fonction d'usage.

Fonction d'usage du mini dragster "Aller vite sur une surface plane"

Pour **vérifier la dimension** d'un objet technique, on doit **choisir** l'appareil de mesure adapté.

Pour une courte longueur :

Règle

Réglet

Pied à coulisse



Pour une grande longueur :

Mètre à ruban

Décamètre

Pour une forme ronde ou un angle :

Pied à coulisse

Rapporteur d'angle





MATERIAUX ET OBJETS TECHNIQUES



Structurer les connaissances

Vérification et contrôles (dimensions, fonctionnement)








 Pour vérifier la dimension d'un objet technique, on doit ensuite savoir utiliser l'appareil de mesure choisi.

Pour le réglet :

- 1. On place la pièce contre le réglet
- 2. On lit le nombre de graduations.



Pour le pied à coulisse :

- 1. On **place** la pièce entre les **mâchoires** du pied à coulisse.
- On lit la valeur sur l'afficheur correspondant à la distance.





La **vérification des dimensions** des pièces permet de **vérifier** que l'objet fabriqué est **conforme aux plans**.

Les **contrôles du fonctionnement** permettent de s'assurer que l'objet technique est conforme à la fonction d'usage.